

壊れて中心がずれていたため、中心に位置をずらしてボルト止め交換可能に改造しました。

